


COMUNE DI MONTALCINO

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA AI SENSI DELL'ART. 134 L.R. 65/2014 PER AMPLIAMENTO DI STRUTTURA RICETTIVA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

UBICAZIONE: Strada Provinciale 103 - località Castiglion del Bosco - Montalcino



PROPRIETA': CASTIGLION DEL BOSCO Hotel S.r.l.
 Località Castiglion del Bosco, 53024 Montalcino

ELABORATO: STATO DI PROGETTO - PIANTE PIANO -2
 scala 1:100

Tavola
10
 30.08.2016

Firma del legale rappresentante

Firma del Progettista

| STATO DI PROGETTO - RIEPILOGO SUPERFICIE - PIANO -2 | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|--|-------------------|
| | DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI | ALTEZZA LOCALE | SUPERFICIE LOCALE | SUPERFICIE FINISTRATA | RAPPORTO ANNOVALE/LOCALE (S _{fin} /S _{loc} x 0,55) | AREAZIONE FORZATA |
| PORDO | -200 CAMERA | 2,85 | 20,37 | 6,17 | 0,284 | |
| | -201 INGRESSO/ARMADIO | 2,85 | 10,70 | --- | --- | |
| | -202 BAGNO | 2,85 | 7,16 | 0,72 | 0,100 | * |
| | -203 RIPOSTIGLIO | 2,40 | 2,21 | --- | --- | |
| -204 DISIMPEGNO | 2,40 | 12,82 | 2,58 | 0,185 | | |
| LITONALE | -205 INGRESSO | 2,85 | 2,80 | --- | --- | |
| | -206 DISIMPEGNO | 2,85 | 5,74 | --- | --- | |
| | -207 BAGNO | 2,85 | 10,74 | --- | --- | * |
| | -208 CAMERA | 2,85 | 23,82 | 6,56 | 0,274 | |
| | -209 INGRESSO | 2,85 | 9,24 | --- | --- | |
| | -210 DISIMPEGNO | 2,85 | 5,85 | --- | --- | |
| | -211 BAGNO | 2,85 | 2,66 | --- | --- | * |
| | -212 SOGGIORNO | 2,85 | 24,01 | 5,34 | 0,222 | |
| | -213 DISIMPEGNO | 2,85 | 2,01 | --- | --- | |
| | -214 DISIMPEGNO ARMADIO | 2,85 | 8,12 | --- | --- | |
| -215 BAGNO | 2,85 | 12,19 | --- | --- | * | |
| -216 CAMERA | 2,85 | 21,07 | 5,34 | 0,253 | | |
| FRANTOIO | -217 FOYER | 2,85 | 6,80 | --- | --- | |
| | -218 DISIMPEGNO | 2,85 | 5,93 | --- | --- | |
| | -219 BAGNO | 2,85 | 11,87 | --- | --- | * |
| | -220 CAMERA | 2,85 | 22,09 | 3,19 | 0,144 | |
| | -221 DISIMPEGNO | 2,85 | 5,51 | --- | --- | |
| | -222 BAGNO | 2,85 | 11,87 | --- | --- | * |
| | -223 CAMERA | 2,85 | 22,09 | 3,19 | 0,144 | |
| FRENILE | -224 FOYER | 2,85 | 3,07 | --- | --- | |
| | -225 INGRESSO | 2,85 | 3,20 | --- | --- | |
| | -226 DISIMPEGNO/ARMADIO | 2,85 | 5,85 | --- | --- | |
| | -227 BAGNO | 2,85 | 11,40 | --- | --- | * |
| | -228 CAMERA | 2,85 | 23,03 | 3,19 | 0,139 | |
| | -229 INGRESSO | 2,85 | 3,75 | --- | --- | |
| | -230 DISIMPEGNO/ARMADIO | 2,85 | 6,00 | --- | --- | |
| | -231 BAGNO | 2,85 | 3,42 | --- | --- | * |
| | -232 SOGGIORNO | 2,85 | 22,20 | 5,34 | 0,239 | |
| | -233 DISIMPEGNO | 2,85 | 3,37 | --- | --- | |
| -234 DISIMPEGNO | 2,85 | 4,20 | --- | --- | | |
| -235 CABINA ARMADIO | 2,85 | 5,85 | --- | --- | | |
| -236 BAGNO | 2,85 | 12,82 | --- | --- | * | |
| -237 CAMERA | 2,85 | 22,30 | 5,34 | 0,239 | | |
| -238 DEPOSITO PISCINA | 2,40 | 5,50 | 1,89 | 0,343 | | |
| -239 MAGAZZINO | 2,40 | 19,33 | --- | --- | | |
| -240 MAGAZZINO | 2,40 | 11,93 | --- | --- | | |
| CASINO CACCIA | -241 INGRESSO | 2,85 | 4,40 | --- | --- | |
| | -242 BAGNO | 2,85 | 4,77 | --- | --- | * |
| | -243 DISIMPEGNO | 2,85 | 4,56 | --- | --- | |
| | -244 SOGGIORNO | 2,85 | 23,58 | 3,19 | 0,139 | |
| | -245 DISIMPEGNO | 2,85 | 3,64 | --- | --- | |
| | -246 CABINA ARMADIO | 2,85 | 4,35 | --- | --- | * |
| -247 BAGNO | 2,85 | 11,70 | --- | --- | * | |
| -248 CAMERA | 2,85 | 20,37 | 3,19 | 0,137 | | |
| BAR | -249 LOCALE UPS | 2,85 | 8,58 | --- | --- | |
| | -250 LOCALE TECNICO | 2,85 | 27,00 | --- | --- | |
| | -251 LOCALE TECNICO | 2,85 | 39,10 | --- | --- | |
| | -252 LOCALE BACK DATI | 2,85 | 13,30 | --- | --- | |
| | -254 VANO SCALIA | 2,85 | 11,17 | --- | --- | |
| -254 BAR E CUCINA | 3,00 | 31,46 | 12,48 | 0,397 | | |
| -255 INGRESSO | 2,75 | 3,63 | 1,98 | 0,517 | | |
| -256 WC | 2,75 | 2,10 | 0,36 | 0,171 | * | |
| -257 DOCCIA | 2,75 | 1,50 | --- | --- | * | |
| -257 WC | 2,75 | 3,20 | 0,36 | 0,112 | * | |
| -257 DOCCIA | 2,75 | 1,82 | --- | --- | * | |

